NND
NORSK NUKLEÆR DEKOMMISJONERING

STRÅLEVERNSPOLITIKK

- NND har det fulle ansvaret for strålesikkerheten på sine anlegg og for sine ansatte
- Anlegg og utrustning NND har ansvar for skal være utformet mhp den kvalitet strålesikkerheten krever
- Radioaktivt materiale/avfall som anvendes, produseres, lagres og transporteres skal kontrolleres og behandles på en sikker måte iht krav og beste praksis
- NND skal i strålevernsarbeid være proaktive, og risiko og usikkerheter skal evalueres og minimeres kontinuerlig (optimalisering)
- NND skal ha nødvendige ressurser for å håndtere strålingsrisiko på sine anlegg
- NND skal sikre høy bevissthet og kompetanse innen arbeid med radioaktivt materiale hos alle som er tilknyttet virksomheten
- Alle skal følge føre-var-prinsippet
- Utslipp til miljøet og doser til ansatte og befolkningen skal holdes så lave som mulig, og ALARP-prinsippet (As Low As Reasonably Practicable) skal følges
- NND skal ha et overvåkningsprogram som til enhver tid sikrer kontroll over persondoser, strålenivåer i anlegg og utslipp til inne- og utemiljø
- NND skal ha en åpenhetskultur slik at alle føler seg trygge på vår håndtering av radioaktivt materiale

Godkjent av NNDs ledergruppe
15.11.2022