

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

v/ v/

Ref.:
26/02449-1 / 2.2.1

Dato:
09.07.2026

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Rapport etter tilsyn med Equinor ASA – Avd. Mongstad raffineri

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsynet hos Equinor ASA – Avd. Mongstad raffineri 24. – 25. juni 2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Beskrivelse av eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold
- Del 3: Informasjon om tilsynet

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultater fra tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse av resultatene er gitt i del 2.

DSA avdekket ingen avvik under tilsyn.

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

DSA påpeker følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens merking av radioaktivt avfall kan forbedres

Da DSA ikke avdekket avvik under tilsynet anses tilsynet som avsluttet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway

T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway

dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494

IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

Dersom dere har kommentarer til faktagrunnlaget i tilsynsrapporten, ber vi dere sende oss disse innen to uker. Hvis vi ikke mottar kommentarer, anses denne rapporten som endelig.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til dsa@dsa.no ved Ole Stian Bockelie. Merk svaret med saksnummer 26/02449.

Dere må betale gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 5. juni 2026. hos Equinor ASA – Avd. Mongstad raffineri må betale gebyr for tilsynet på 80 800 kr.

Del 2: Beskrivelse av avvik og anmerkninger

Definisjoner

- Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

DSA avdekket ingen avvik under tilsynet.

Anmerkning

Anmerkning 1 Virksomhetens merking av radioaktivt avfall kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten lagrer radioaktivt avfall på tønner og IBCer i to lagerhaller/telt. Ved inngangen til disse var det satt opp sperrebånd merket med fare for radioaktivitet. I den ene hallen hvor det lagres radioaktivt avfall på IBCer lagres det i tillegg noe avfall som ikke er radioaktivt. Med unntak av noen tønner som var klargjort for transport til avfallsmottak var ikke det radioaktive avfallet i tønnene eller IBCene merket, hverken med avfallskode eller faresymbol for radioaktivt avfall.

Andre forhold

Utfordringer knyttet til levering av radioaktivt avfall

Equinor ASA – Avd. Mongstad raffineri har tidligere (august 2025) vært i kontakt med DSA for å finne løsninger vedrørende manglende behandlings- og sluttdeponeringsløsninger for radioaktivt avfall i Norge. DSA vil samtidig minne om at i henhold til avfallsforskriften § 16 - 7 skal radioaktivt avfall leveres minst 1 gang pr. år.

DSA er kjent med den for øyeblikket utfordrende situasjonen med manglende behandlingskapasitet i Norge for radioaktivt avfall. DSA kan basert på en søknad fra aktuell virksomhet gi unntak fra kravet om årlig leveringsplikt, samtidig som vi vil minne om at det til enhver tid er virksomhetens eget ansvar å overholde regelverket, inkludert årlig leveringsplikt for radioaktivt avfall.

Målinger av utslipp til sjø

Virksomheten målte i 2021 sine utslipp til sjø for innhold av radioaktive stoffer. Resultatene fra utslippsmålingene var langt under grenseverdiene (ca. 1/100 del) gitt i forskrift om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall for hva som krever tillatelse fra DSA.

DSA vil samtidig påpeke at det til enhver tid er virksomhetens eget ansvar å ha kontroll over hva den slipper ut, her under innhold av radioaktive stoffer.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Tilsynet er en del av DSA sine risikobaserte tilsyn. Tilsynet ble gjennomført på bakgrunn av den, for øyeblikket, utfordrende behandlings- og sluttbehandlingssituasjonen for radioaktivt avfall i Norge.

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Tema for tilsynet var: håndtering av radioaktivt avfall og utslippskontroll.

Tilsynet inkluderte et åpningsmøte, befaring av anlegget, dokumentgjennomgang og intervjuer av virksomhetens ansatte, samt et oppsummeringsmøte.

Tilsynet ble varslet 5. juni 2026.

Fra DSA deltok:

- Ole Stian Bockelie, tilsynsleder
- Rune Pettersen, medkontrollør
- Vibeke Brudevold, observatør

Fra virksomheten deltok:

- Driftsingeniør
- Prosessingeniør og teknisk systemansvarlig vannrenseanlegg
- Miljøingeniør
- Leder JOS (Avfallshåndtering)
- MTDA ingeniør
- Team leder, Miljøingeniør
- Ingeniør avfall/miljø
- Ingeniør avfall/miljø
- Vedlikeholdssjef
- Rådgiver Sustainability
- Strålevernleder Equinor
- Myndighetskontakt

Kontaktperson hos virksomheten

- Sigbjørn Knarvik

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Resultater fra produsert vann offshore
- Analyse tatt på TK-7402
- Redegjørelse prosjekt vannrenseanlegg
- Lageroversikt
- Operasjonell prosedyre OP-00-24
- OM105.105.09.02 Håndter LRA
- Indus sin rutine for måling av LRA

Aktuelt rettsgrunnlag

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)
- Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
- Lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet (atomenergiloven)
- Forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16.
- HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, herunder
 - Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)
 - Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)

Tilsynet er hjemlet i forurensningsloven § 48.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 5. juni 2026.

Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 80 800,- for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for flerdags tilsyn.

Dere vil få tilsendt en faktura fra DSA for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

Klageadgang for vedtak om gebyr

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til DSA innen tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom DSA tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Tilsynsrapporten er offentlig og vil bli lagt ut på våre nettsider, www.dsa.no. Rapporten er også tilgjengelig via offentlig postjournal.

Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Ole Stian Bockelie
fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Liste over mottakere:

Equinor ASA - avd Mongstad raffineri

Liste over kopimottakere:

EQUINOR ASA v/ Sigbjørn Knarvik