

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Ref.:
26/02375-1 / 2.2.1

Dato:
08.07.2026

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Rapport etter tilsyn hos ConocoPhillips Skandinavia AS – Ekofisk 8. – 10. juni 2026

Denne rapporten omhandler forhold som ble avdekket under tilsynet ved ConocoPhillips Skandinavia AS – Ekofisk 8. – 10. juni 2026. Tilsynet har i hovedsak dekket aktiviteter på Ekofisk-komplekset.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Beskrivelse av eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold
- Del 3: Informasjon om tilsynet

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultater fra tilsynet og hva dere må gjøre til gitte frister. Nærmere beskrivelse av resultatene er gitt i del 2.

DSA avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: ConocoPhillips Skandinavia AS - Ekofisk har feildeklart radioaktivt avfall som farlig avfall og feilklassifisert forsendelsen iht. transportregelverket for farlig gods
- Avvik 2: Virksomhetens årsrapporter til DSA i 2024 og 2025 mangler informasjon om bruk av avleiringskjemikalier
- Avvik 3: Enkelte av virksomhetens papirutgaver av styrende dokumenter er ikke oppdatert i henhold til gjeldene versjon i virksomhetens styringssystem

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

DSA påpeker følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomheten kan forbedre sin registrering av sine fastmonterte kontrollkilder i elektronisk meldesystem (EMS)

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway

T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway

dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494

IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

- Anmerkning 2: Virksomhetens dokumentasjon av prøvetaking av produsert vann kan forbedres
- Anmerkning 3: Virksomheten kan forbedre sitt strålevernprogram for transport av farlig gods
- Anmerkning 4: Virksomhetens beredskapsanalyse kan forbedres

ConocoPhillips Skandinavia AS – Ekofisk plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at DSA skal kunne avslutte saken, ber vi om at dere innen 17. september 2026 sender en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til dsa@dsa.no ved Ole Stian Bockelie. Merk svaret med saksnummer 26/02375.

Dere må betale gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 27. april 2026. ConocoPhillips Skandinavia AS må betale gebyr for tilsynet på 161 400 kr.

Del 2: Beskrivelse av avvik og anmerkninger

Definisjoner

- Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Avvik 1: ConocoPhillips Skandinavia AS - Ekofisk har feildeklart radioaktivt avfall som farlig avfall og feilklassifisert forsendelsen iht. transportregelverket for farlig gods

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Avfallsforskriften § 16-9. Virksomhetenes deklarasjonsplikt om avfallets innhold
Strålevernloven § 5, jf. IMDG-koden 2.7.2.1.1

Beskrivelse av krav:

Virksomhet som leverer radioaktivt avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Radioactive material shall be assigned to one of the UN numbers specified in table 2.7.2.1.1 [...]

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Under tilsynet ble virksomhetens deklarasjon av radioaktivt avfall gjennomgått. Ved flere tilfeller har avfall som var deklartert som farlig avfall (7022 annen oljeforurensset masse) blitt avvist av

avfallsmottaker, da det ved målinger av radioaktivitet viste seg at avfallet var radioaktivt. Avfallet har heller ikke blitt klassifisert som farlig gods, blant annet gjelder dette to deklareringer fra september 2025 og februar 2026. Virksomheten opplyste ellers at avfallet normalt ikke måles for radioaktivitet før deklarerer, men at avfall/utstyr klassifiseres som radioaktivt ved mistanke om radioaktivitet, eller når det er synlige avleiringer på avfallet/utstyret. Det kom ellers frem under tilsynet at virksomheten selv har registrert slike hendelser som avvik i eget avvikssystem.

Avvik 2 Virksomhetens årsrapporter til DSA i 2024 og 2025 mangler informasjon om bruk av avleiringskjemikalier

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Tillatelse etter forurensingsloven til utslipp av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomhet i Ekofiskområdet – ConocoPhillips Skandinavia AS – TU13-14 (Tillatelsen) punkt 6.2

Beskrivelse av krav:

ConocoPhillips Skandinavia AS skal sende en årlig rapport til DSA. Årsrapporten skal følge kalenderåret, og være DSA i hende innen 1. mars påfølgende år. Ved den årlige rapporteringen skal bestemmelsene i dokumentet "Retningslinjer for rapportering av radioaktive stoffer fra petroleumsvirksomheten" følges.

Ifølge retningslinjene kapittel 2.4 «*Bruk av avleiringsoppløsere*», skal det ved bruk av avleiringsoppløsere, eller annen form for fjerning av avleiringer som kan ha betydning for den spesifikke aktiviteten av radioaktive stoffer i det produserte vannet, omtales særskilt. Det skal gis en beskrivelse av hvilke operasjoner som er utført, inkludert type og mengde av kjemikalier som er brukt, og en vurdering av hvor store utslipp de enkelte operasjonene kan ha ført til. Den eller de månedene som slike operasjoner har blitt utført skal angis, og analyseverdiene for thorium-228 (Th-228) skal angis.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I formasjonene og produksjonsutstyret om bord på Ekofisk dannes det over tid avleiringer. Avleiringene kan blant annet inneholde naturlig forekommende radioaktivt materiale (NORM). For å fjerne avleiringer kan det blant annet brukes avleiringsoppløsere. Under tilsynet kom det frem at virksomheten har benyttet avleiringsoppløsere ved ett tilfelle i 2025 og ved tre tilfeller i 2024. Virksomheten opplyste at den rapporterer bruk av slike kjemikalier til Miljødirektoratet via rapporteringsplattformen footprint, samme plattform som benyttes til å rapportere til DSA. Likevel har ikke virksomheten rapportert bruk av avleiringsoppløsere i årsrapportene til DSA for 2024 og 2025.

Avvik 3 Enkelte av virksomhetens papirutgaver av styrende dokumenter er ikke oppdatert i henhold til gjeldende versjon i virksomhetens styringssystem

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 17. *Plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem*

Beskrivelse av krav:

Den ansvarlige skal etablere, følge opp og videreutvikle et styringssystem for å sikre etterlevelse av krav som er gitt i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Under tilsynet ble det gjennomført stikkprøver av virksomhetens papirutgaver av prosedyrer og planverk. Det ble observert at enkelte papirutgaver ikke var oppdatert. Dette omfattet aksjonsplan knyttet til definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFUer) som var datert januar 2025 og som var plassert i alternativt beredskapsrom og i kontrollrommet på Ekofisk J (EKOJ). Virksomhetens siste versjon er datert mai 2026.

Virksomhetens prosedyre for prøvetaking av produsert vann som befant seg på prøvetakingsstasjonen på EKOJ var datert 2021 og stemmer ikke med dagens praksis for oppbevaring av prøvebeholderen. I forkant av tilsynet fikk DSA tilsendt en prøvetakingsprosedyre datert 2024, som en del av virksomhetens prøvetakingsprogram.

Anmerkninger

Anmerkning 1 Virksomheten kan forbedre sin registrering av sine fastmonterte kontrollkilder i elektronisk meldesystem (EMS)

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten har registrert sine fastmonterte kontrollkilder i EMS. Imidlertid fremkommer ikke serienummeret for kildekapsler eller kildebeholdere for 9 av de fastmonterte kontrollkildene på Ekofiskkomplekset (EKOJ og EKOM).

Anmerkning 2 Virksomhetens dokumentasjon av prøvetaking av produsert vann kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomheten tar iht. egne prosedyrer daglig prøver (50 ml) av produsert vann som samles på en 5 liters oppsamlingsbeholder. Hver tredje måned sendes beholderen til tredjeparts laboratorium for analyse av radioaktive stoffer iht. tillatelsen fra DSA. Imidlertid journalføres det ikke at det tas prøver av produsert vann (50 ml) daglig.

Anmerkning 3 Virksomheten kan forbedre sitt strålevernprogram for transport av farlig gods

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Virksomhetens strålevernprogram for transport der krav til opplæring og kompetanse, vurdering av doser til personell, og beredskapsplaner er fordelt over flere av virksomhetens styrende dokumenter. Strålevernprogrammet for transport er ikke samlet i et eget styrende dokument.

Ved revisjon av et strålevernprogram for transport viser DSA til malene som er vedlagt i [IAEAs Specific Safety Guide «SSG-86»](#).

Anmerkning 4 Virksomhetens beredskapsanalyse kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I forkant av tilsynet ble det fremlagt en beredskapsanalyse datert 2014. Under tilsynet ble det opplyst at virksomhetens risikoanalyser og beredskaps- / aksjonsplaner er oppdatert i 2025/2026. Beredskapsanalysen fremstår som noe utdatert, da blant annet omtale av enkelte relevante myndigheter ikke stemmer med dagens situasjon. Denne anmerkningen er ikke basert på en fullstendig gjennomgang av beredskapsanalysen.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Tilsynet er en del av DSA sine risikobaserte tilsyn.

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og strålevernloven overholdes. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Tilsynet ble gjennomført som en revisjon. En revisjon er en systematisk kontroll av virksomhetens styringssystem. En revisjon omfatter gjennomgang av virksomhetens relevante dokumentasjon, intervjuer og verifikasjoner.

Revisjonen omfattet følgende aktiviteter:

- Formøte 11. mai 2026: Forberedende møte for å planlegge tilsynet
- Åpningsmøte: Informasjon fra DSA om gjennomføringen av tilsynet
- Intervjuer og verifikasjoner.
- Avsluttende møte: Oppsummering med presentasjon av resultatene.

Tema for tilsynet var:

- Håndtering av radioaktive stoffer og radioaktivt avfall
- Utslipp av radioaktive stoffer
- Strålekilder, inkludert transport

Tilsynet ble varslet 27. april 2026.

Fra DSA deltok:

- Ole Stian Bockelie, tilsynsleder
- Ralf Ehrlich, medkontrollør
- Birk Aarseth Grindal, medkontrollør

Fra virksomheten deltok:

- Se vedlegg 1 for deltakerliste

Kontaktperson hos virksomheten

- Roar Eie, Yrkeshygeniker / strålevernkoordinator

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Organisasjonskart
- Prosedyre for avfallshåndtering
- Sjekkliste for uhellsrapportering
- Stråleverntiltak
- Varsling av fare- og ulykkessituasjoner
- Rutine for transport, mellomlagring og håndtering av farlig gods
- Målerapport
- Prosedyre for håndtering av LRA
- Oversikt - Utslipp av radioaktive stoffer
- Avfallsveileder
- Transportdokumentasjon
- Beredskapsanalyse
- DFUer
- Organisering av strålevernarbeidet
- Risikovurdering knyttet til beredskap

Aktuelt rettsgrunnlag

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven)

- Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften)
- Forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16.
- Tillatelse TU 13-14
- ADR-regelverket
- IMDG-koden
- HMS-regelverket for petroleumsvirksomheten, herunder
 - Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften)
 - Forskrift om styring og opplysningsplikt i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (styringsforskriften)
 - Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften)
 - Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften)

Tilsynet er hjemlet i forurensningsloven § 48

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 27. april 2026. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 161 400,- for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for flerdagstilsyn.

Dere vil få tilsendt en faktura fra DSA for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

Klageadgang for vedtak om gebyr

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til DSA innen tre uker fra dette brevet er mottatt. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom DSA tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Tilsynsrapporten er offentlig og vil bli lagt ut på våre nettsider, www.dsa.no. Rapporten er også tilgjengelig via offentlig postjournal.

Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Ole Stian Bockelie
fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Vedlegg 1: Deltakerliste

Tittel	Åpningsmøte ink. offshore	Intervjuer	Sluttmøte
Plattformsjef	X	X	X
Inspection supervisor/delegert strålevernkoordinator	x	X	X
Yrkeshygeniker/strålevernkoordinator	X	X	X
Instrument ingeniør	X		
Base logistics specialist	X	X	X
Tilrettelegger inspeksjon			
Environmental advisor	X	X	X
Supervisor HSE assurance	X	X	X
Manager inspections	X	X	X
Manager operations	X	X	
Supv. Risk management & tech. safety	X	X	
Log. Supervisor	X	X	x
Material coordinator	X	X	X
Sikkerhetsrådgiver	X		
Driftsleder EKOJ	X	x	X
Driftsingeniører x2		X	
Kontrollromoperatør		X	

Liste over mottakere:

CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS

CONOCOPHILLIPS SKANDINAVIA AS v/ Roar Fjermestad Eie