

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering.
Se mottakerliste nedenfor.

Ref.:
26/00275-2 / 2.2.1

Dato:
25.02.2026

Saksbehandler:
Ole Stian Bockelie

Tilsynsrapport Wergeland - Halsvik AS

Denne rapporten handler om forhold som ble avdekket under tilsyn ved Wergeland – Halsvik AS 5. februar 2026.

Rapporten består av følgende deler:

- Del 1: Resultatet av tilsynet
- Del 2: Beskrivelse av eventuelle avvik, anmerkninger og andre forhold
- Del 3: Informasjon om tilsynet

Del 1: Resultatet av tilsynet

Denne delen gir en oversikt over resultater fra tilsynet og hva dere må gjøre.

Nærmere beskrivelse av resultatene er gitt i del 2.

DSA avdekket følgende avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Virksomheten har mangler ved systematisk kontroll og vedlikehold av tank og tilhørende utstyr

Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

DSA påpeker følgende anmerkninger:

- Anmerkning 1: Virksomhetens prosedyre for mottak og deponering av NORM kan forbedres
- Anmerkning 2: Virksomhetens prøvetaking av kummer i deponiet har ikke fulgt intern prosedyre i januar 2026

Postadresse *Postal address:*
Postboks 329 Skøyen
NO-0213 Oslo, Norway

T +47 67 16 25 00
F +47 67 14 74 07

Besøksadresse *Office:*
Grini næringspark 13
1361 Østerås, Norway

dsa.no
dsa@dsa.no

Swift address: UNBANOKK
Bankkonto *Bank account:*
8276 01 00494

IBAN: NO76 8276 01 00494
Org.nr.: 867 668 292

Wergeland Halsvik AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at DSA skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 20. mai sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Dere har anledning til å kommentere på rapporten

Om dere har kommentarer til tilsynsrapporten, ber vi dere sende oss disse innen to uker. Hvis vi ikke mottar kommentarer, anses denne rapporten som endelig.

Vi ber om tilbakemelding fra dere på e-post

Vi ber om at dere sender all skriftlig tilbakemelding til dsa@dsa.no ved Ole Stian Bockelie. Merk svaret med saksnummer 26/00275.

Dere må betale gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 30. januar 2026. Wergeland – Halsvik AS må betale gebyr for tilsynet på kroner 43 100,-.

Del 2: Beskrivelse av avvik og anmerkninger

Definisjoner

- Avvik – manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
- Anmerkninger – forhold som er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Avvik 1: Virksomheten har mangler ved systematisk kontroll og vedlikehold av tank og tilhørende utstyr

Dette er et avvik fra følgende krav gitt i regelverket:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 andre ledd punkt 7

Beskrivelse av krav:

Det følger av internkontrollforskriften at det virksomheten skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Vann som trenger inn i deponiet gjennom fjellet, ledes til to kummer og pumpes derfra via rørledninger til en utendørs ståltank (tidligere trykktank) med et volum på ca. 400 m³. I tilknytning til tanken er det installert en ventil som åpnes når vannet skal slippes ut i sjøen.

Før utslipp, ca. en gang per år, gjennomføres det målinger, blant annet av radioaktivitet, for å overvåke om det kan forekomme lekkasje fra deponiet.

Det ble under tilsynet informert om at virksomheten har et vedlikeholdssystem som benyttes for blant annet forebyggende vedlikehold av utstyr. Tanken og tilhørende utstyr, som ventil og rør, er ikke lagt inn i vedlikeholdssystemet, og virksomheten kunne ikke dokumentere at det er gjennomført kontroll eller vedlikehold av utstyret. Virksomheten informerte selv om at tanken har spesielt tykt gods da den har vært konstruert som en trykktank.

Anmerkning

Anmerkning 1: Virksomhetens prosedyre for mottak og deponering av NORM kan forbedres

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

Wergeland – Halsvik AS deponerer radioaktivt avfall med en aktivitet mellom 1 og 300 Bq/g. Virksomheten fremviste under tilsynet en prosedyre «Prosedyre for mottak og deponering av NORM». Prosedyren inneholder blant annet informasjon om måling av aktivitet. Denne prosedyren beskriver imidlertid ikke når eller hvor ofte aktivitet skal måles for å kontrollere om avfallet de får inn er innenfor grensene for hva som kan deponeres.

Anmerkning 2: Virksomheten har ikke fulgt egen prosedyre for prøvetaking av kummer i deponiet i januar 2026

Observasjoner under tilsynet og vår vurdering:

I virksomhetens måleprogram er det beskrevet at den skal ta ukentlige prøver av vannet i kum 2 og 3 som videre oppbevares på beholdere. Det lages kvartalsvise blandprøver som sendes til eksternt laboratorium for analyse. Analysene benyttes for å kontrollere om det er lekkasjer fra deponiet.

Vannet fra kummene pumpes videre til en utendørs tank på ca. 400 m³. Fra denne tas det prøver som analyseres før vannet slippes ut batchvis fra tanken.

Under tilsynet ble det informert om at det i januar 2026 ikke er tatt ukentlige prøver av vannet fra kummene grunnet skifte av personell og manglende opplæring. Det ble videre informert om at det fra februar igjen skal tas ukentlige prøver.

Andre forhold

Deponikapasitet

Deponiet for NORM-avfall er nesten fullt og var under tilsynet stengt for mottak, med enkelte unntak. Virksomheten skal ta imot noe mer radioaktivt avfall i mars 2026 grunnet en tidligere avtale med leverandør (162 tønner). Det står også mellom 30 og 40 tønner på mellomlager inne i fjellhallen som ble mottatt i juli 2025, som ennå ikke er deponert.

Videre planer

Virksomheten er i prosess med Gulen kommune for å utvide NORM-deponiet, men det var ikke avklart enda under tilsynet. Virksomheten har søkt DSA om endringer av tillatelse av håndtering av radioaktivt avfall etter forurensningsloven og søknaden vil behandles når reguleringsplanen foreligger.

Del 3: Informasjon om tilsynet

Tilsynet er en del av DSA sine risikobaserte tilsyn.

Tilsynet er gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av strålevernloven og forurensningsloven overholdes. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Tema for tilsynet var

- Mottak og deponering av radioaktivt avfall (NORM- avfall)
- Utslipp

Tilsynet inkluderte et åpningsmøte, befaring av anlegget, dokumentgjennomgang og intervjuer av virksomhetens ansatte, samt et oppsummeringsmøte.

Tilsynet ble varslet.

Fra DSA deltok:

- Ole Stian Bockelie, tilsynsleder
- Joe Moussa, medkontrollør
- Ralf Ehrlich, medkontrollør

Fra virksomheten deltok:

- Daglig leder, Wergeland - Halsvik AS
- COO, Wergeland - Halsvik AS
- Deponiansvarlig, Wergeland - Halsvik AS
- Operatør – håndtering av NORM-avfall

Kontaktperson hos virksomheten

- Erik Brohjem

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Måleprogram relatert til NORM-deponi
- Mottak og deponering av NORM
- Analyseresultat fra målinger av utslipp fra deponiet

Aktuelt regelverk

- Lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift 16. desember 2016 nr. 1659 om strålevern og bruk av stråling

- (strålevernforskriften)
- Forskrift 1. november 2010 nr. 1394 om forurensningslovens anvendelse på radioaktiv forurensning og radioaktivt avfall.
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 16.
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Tillatelse TU13-35-1

Tilsynet er hjemlet i forurensningsloven § 48.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel om tilsyn og varsel om gebyr som ble gitt til virksomheten 30.01.2025. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått ressursbruk vil virksomheten bli ilagt et gebyr på kr 43 100,- for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil endags varighet.

Dere vil få tilsendt en faktura fra DSA for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr.

Klageadgang for vedtak om gebyr

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. En eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til DSA. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsatt ovenfor må betales inn. Dersom DSA tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Offentlighet i forvaltningen

Tilsynsrapporten er offentlig og legges ut på våre nettsider dsa.no. Rapporten er også tilgjengelig via postjournal hos DSA.

Vi takker for tilretteleggingen under tilsynet.

Med hilsen

Elin Ohlin
seksjonssjef

Ole Stian Bockelie
fagdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Liste over mottakere:

WERGELAND HALSVIK AS v/ Erik Brohjem
WERGELAND HALSVIK AS v/ Elisabeth Wergeland
WERGELAND HALSVIK AS v/ Mikkel Glomsrød